

Jernbanesikkerhedsplan



Løbenummer: Jbsp S-82_2024

Arbejdsopgave

Styret underboring

Arbejdsområde/sted

Tib 140 (Odsherredbanen) ca km 9,5

Gyldighedsperiode

Fra:26/09-2024

Til:24/12-2024

Arbejde med vagtpost/er

Alt arbejde foregår med vagtpost og sporsagkyndig.

Særligt for arbejde med vagtpost

Vagtpost sørger for at ingen/intet kommer inden for sikkerhedsafstanden.

Særligt for sikkerhed ved arbejde med kraner / maskiner

Maskine til styret underboring er placeret over 15 meter væk fra nærmeste skinne.

Særligt vedr. færden / arbejde, samt sikring mod nabospor/trafikeret spor

Færden foregår på eget ansvar, der arbejdes mere end 15 meter væk fra sporet.

Særlige sportekniske forhold

Der er sportekniker til stede under hele underskydningen.

Telefonnummer fjernstyring

FC Maribo 59 48 50 09

Løbenummer: Jbsp S-82_2024

UHELD, ULYKKER OG UREGELMÆSSIGHEDER

Ved direkte opkald til beredskab Alarm 112 skal der oplyses om TIB-strækningen, samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer.

Efterfølgende skal stationsbestyreren straks underrettes

Jernbanesikkerhedsplan udfærdiget af	Jernbanesikkerhedsplan godkendt af
Navn: Thomas Jepsen Tlf.: 22426929 Dato: 24/09-2024 Firma: Railsafe Aps SR kompetence: SR 1	Navn: Henning Nielsen Dato: 25. 09. 2024